

# **永州职业技术学院学生专业技能考核标准**

## **一、专业名称及适用对象**

### **1. 专业名称**

眼视光技术（专业代码： 620407）。

### **2. 适用对象**

高职全日制在籍毕业年级学生。

## **二、考核目标**

### **1. 学生层面**

检验学生职业技能和素质，通过抽查促进学生学习，提高学生职业能力，观察学生在抽查过程中所展现的职业素质。

(1) 能理解所学知识的要点，把握知识间的内在联系，形成知识的网络结构。

(2) 能运用熟练掌握各基本技能操作。

(3) 具有眼镜验光员及眼镜定配工应具备的职业素养。

### **2. 课程层面**

检验课程教学质量：

(1) 验光技术；

(2) 眼镜定配技术；

(3) 接触镜验配技术；

(4) 眼屈光检查；

(5) 眼科学基础；

(6) 眼视光特检技术。

### **3. 专业层面**

检查眼视光技术专业办学水平；引导专业教学改革，在课程方面加强教学做合一，理实一体设计。

## **三、考核内容**

根据眼镜验光员及眼镜定配工的基本要求和职业技能标准，结合学生在校所学核心课程按岗位、技能特点将考核标准设置为四个模块，考核内容源于岗位典型工作任务并以项目方式呈现，具有一定的综合性。

## **模块一 眼镜验光技术模块**

### **1. 视力和色觉检查**

(1) 技能要求：能正确进行远视力、近视力检查，掌握色觉异常的类型，能用色盲本对被检者进行色觉检查，能正确记录和评估检查结果。

(2) 素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；认真对待，仔细操作，操作完成清理检测工具。

### **2. 电脑验光**

(1) 技能要求：能用电脑验光仪测量被检者屈光度，能正确提醒被检者注意事项，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

### **3. 检影验光**

(1) 技能要求：能用检影镜对各种性质的屈光不正模拟眼进行检影，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

### **4. 球性屈光不正插片验光**

(1) 技能要求：能对球性屈光不正人眼进行插片验光，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

### **5. 裂隙片插片验光**

(1) 技能要求：利用裂隙片确定人眼散光轴向和散光度，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 6. 手持交叉柱镜精确散光

(1) 技能要求：利用交叉柱镜精确人眼散光轴向和散光度，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 7. 主觉综合验光

(1) 技能要求：能用综合验光仪对各种性质的屈光不正人眼进行主觉验光，能正确记录和评价验光结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 8. 老视验光

(1) 技能要求：能在被检者远用屈光不正全矫前提下进行老视验光，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

# 模块二 眼镜定配技术模块

## 1. 镜片性质判断和镜片屈光度测量

(1) 技能要求：能用镜片箱内标准镜片、望远式焦度计及电脑焦度计判断各类镜片性质并测量镜片屈光度，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

## **2. 瞳距和瞳高测量**

(1) 技能要求：掌握瞳距测量的几种方法，能用映光法测量被检者单眼和双眼瞳距，能用瞳距仪测量单、双眼远用及近用瞳距，能用标记衬片法测量被检者单眼瞳高，能正确提醒被检者注意事项，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

## **3. 镜架规格尺寸测量和模型板制作**

(1) 技能要求：能准确画出镜圈的水平和垂直基准线，能正确用方框法和基准线法测量两镜圈的几何中心距，能用眼镜制模机和三孔机对衬片打孔制作眼镜模板。

(2) 职业素养要求：爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

## **4. 塑料全框眼镜半自动定配**

(1) 技能要求：掌握全框眼镜结构特点和装配步骤，能根据配镜处方用半自动磨边机加工一副合格的全框眼镜。

(2) 职业素养要求：细心，善于观察、判断，技术操作熟练。爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，遵守考核考场秩序，操作完成要整理操作台面。

## **5. 金属全框眼镜全自动定配**

(1) 技能要求：掌握全框眼镜结构特点和装配步骤，能根据配镜处方用全自动磨边机加工一副合格的全框眼镜。

(2) 职业素养要求：细心，善于观察、判断，技术操作熟练。爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，遵守考核考场秩序，操作完成要整理操作台面。

## **6. 半框眼镜半自动定配**

(1) 技能要求：掌握半框眼镜结构特点和装配步骤，能根据配

镜处方用半自动磨边机加工一副合格的半框眼镜。

(2) 职业素养要求：细心，善于观察、判断，技术操作熟练。爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，遵守考核考场秩序，操作完成要整理操作台面。

## 7. 无框眼镜半自动定配

(1) 技能要求：掌握无框眼镜结构特点和装配步骤，能根据配镜处方用半自动磨边机加工一副合格的无框眼镜。

(2) 职业素养要求：细心，善于观察、判断，技术操作熟练。爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，遵守考核考场秩序，操作完成要整理操作台面。

## 8. 双光眼镜半自动定配

(1) 技能要求：掌握双光眼镜结构特点和装配步骤，能根据配镜处方用半自动磨边机加工一副合格的双光眼镜。

(2) 职业素养要求：细心，善于观察、判断，技术操作熟练。爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，遵守考核考场秩序，操作完成要整理操作台面。

## 9. 配装眼镜质量检测、调整和校配

(1) 技能要求：掌握配装眼镜的质量标准，能检测判断配装眼镜的质量，会对眼镜进行调整和针对性校配。

(2) 职业素养要求：树立严格的产品质量意识，培养严谨、负责、细心、认真的工作作风。爱护仪器设备，认真对待，仔细操作，操作完成要整理操作台面。

## 模块三 接触镜验配技术模块

### 1. 角膜曲率半径和屈光力测量

(1) 技能要求：掌握角膜曲率计的使用步骤，能用角膜曲率计测量被检者角膜曲率半径和屈光力，能正确提醒被检者注意事项，能

正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

## **2. 裂隙灯显微镜检查**

(1) 掌握裂隙灯显微镜的使用步骤，能够熟练规范应用裂隙灯显微镜进行常规检查，能正确提醒被检者注意事项，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

## **3. 角膜地形图检查**

(1) 技能要求：掌握角膜地形图仪的使用步骤，能正确提醒被检者注意事项，能正确记录和评价检查结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；认真对待，仔细操作，操作完成检测工具要复位。

## **4. 球性软镜验配、摘戴、护理与配适评估**

(1) 技能要求：能为合适佩戴球性软镜屈光不正患者验配球性软镜，能准确换算软镜处方度数；能教会初次佩戴者球性软镜的摘戴和护理；能对初次佩戴者进行配适评估；能对初次佩戴者进行球性软镜护理和注意事项的宣教。

(2) 职业素养要求：尊重佩戴者，与佩戴者交流时要耐心，验配准确；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## **5. 散光软镜验配、摘戴、护理与配适评估**

(1) 技能要求：能为合适佩戴散光软镜屈光不正患者验配散光软镜，能准确换算散光软镜处方度数和判断散光轴向；能教会初次佩戴者散光软镜的摘戴和护理；能对初次佩戴者进行配适评估；能对初次佩戴者进行散光软镜护理和注意事项的宣教。

(2) 职业素养要求：尊重佩戴者，与佩戴者交流时要耐心，验配准确；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## **模块四 双眼视功能检查技术模块**

### **1. Worth 4 点检测**

(1) 技能要求：掌握 Worth 4 点检测的前提条件，能用综合验光仪上 Worth 4 点视标对被检者进行同时视功能检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

### **2. 调节幅度测量**

(1) 技能要求：掌握移近法测量调节幅度的前提条件，能用调节尺对被检者进行调节幅度检测，能正确记录和评价检测结果；掌握镜片法测量调节幅度的前提条件，能在综合验光仪上用镜片法对被检者进行调节幅度检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

### **3. 调节反应测量**

(1) 技能要求：掌握调节反应测量的前提条件，能在综合验光仪上用 FCC 视标对被检者进行调节反应检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

### **4. 相对调节测量**

(1) 技能要求：掌握相对调节测量的前提条件，能在综合验光仪上对被检者进行相对调节检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 5. 调节灵敏度测量

(1) 技能要求：掌握调节灵敏度测量的前提条件，能正确使用翻转拍对被检者进行调节灵敏度检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 6. 遮盖试验和角膜映光试验

(1) 技能要求：能通过交替遮盖判断被检者是正位眼还是斜位眼，能通过遮盖去遮盖判断被检者是斜视还是隐斜视；能通过角膜映光试验判断被检者是正位眼还是斜位眼，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 7. 棱镜分离法检测眼位

(1) 技能要求：掌握棱镜分离法检测眼位的前提条件，能在综合验光仪上用棱镜分离法对被检者进行远近眼位检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 8. 马氏杆法检测眼位

(1) 技能要求：掌握马氏杆法检测眼位的前提条件，能在综合验光仪上用马氏杆法对被检者进行远近眼位检测，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 9. AC/A 功能检测

(1) 技能要求：能在综合验光仪上用棱镜分离法对被检者进行

远近眼位检测，能用计算法和梯度法检测被检者 AC/A 功能，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 10. 水平聚散力测量

(1) 技能要求：掌握水平聚散力测量的前提条件，能在综合验光仪上用旋转棱对被检者远、近水平平滑聚散力进行测量，能正确记录和评价检测结果。

(2) 职业素养要求：尊重被检者，与被检者交流时要耐心；爱护仪器设备，操作完成检测工具要复位；认真对待，仔细操作。

## 四、评价标准

### 模块一 眼镜验光技术模块

#### 1. 视力和色觉检查

评价总标准：能正确进行远视力和近视力检查，能用色盲本对被检者进行色觉检查，能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

准备工作符合要求：能正确准备用物、环境，检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)

检测流程正确。 (50%)

结果记录和评价正确。 (15%)

细节与素养：熟练度，仪表仪态，操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (15%)

#### 2. 电脑验光

评价总标准：能熟练运用电脑验光仪测量被检者屈光度，能正确提醒被检者注意事项，能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述电脑验光的意义。 (15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 (15%)

### **3. 检影验光**

评价总标准： 能用带状光检影镜准确验出各种性质的屈光不正模拟眼的屈光度， 正确记录检影验光结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、镜片箱等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (25%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述检影验光的意义。 (50%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (15%)

### **4. 球性屈光不正插片验光**

评价总标准： 能熟练对被检者进行插片验光， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述综合验光的意义。 (15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 (15%)

### **5. 裂隙片插片验光**

评价总标准： 能熟练对被检者应用裂隙片确认散光轴向和散光度，

能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述裂隙片检查原理。 (15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 (15%)

## **6. 手持交叉柱镜精确散光**

评价总标准： 能熟练对被检者进行手持交叉柱镜精确散光， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述交叉柱镜检查原理。 (15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 (15%)

## **7. 主觉综合验光**

评价总标准： 能熟练运用综合验光仪对被检者进行主觉验光， 能正确提醒被检者注意事项， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述综合验光的意义。 (15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 (15%)

## **8. 老视验光**

评价总标准： 能熟练对被检者进行老视验光， 能正确记录和评价

检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述老视验光的意义。 (15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 (15%)

## **模块二 眼镜定配技术模块**

### **1. 镜片性质判断和镜片屈光度测量**

评价总标准： 能用镜片箱内标准镜片、望远式焦度计及电脑焦度计判断各类镜片性质并测量镜片屈光度， 能正确记录和评价测量结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (50%)
- (3) 结果记录和评价正确。 (25%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (15%)

### **2. 瞳距和瞳高测量**

评价总标准： 能用瞳距尺进行单、双眼远用瞳距测量， 能用瞳距仪测量单、双眼远用及近用瞳距， 能用衬片法标记瞳高， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (50%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述瞳距测量的所有方法。 (15%)

(4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，适当对被检者的人文关怀等。 ( 15%)

### **3. 镜架规格尺寸测量和模型板制作**

评价总标准： 能准确画出镜圈的水平和垂直基准线， 能正确用方框法和基准线法测量两镜圈的几何中心距， 能用眼镜制模机和三孔机对衬片打孔制作眼镜模板。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物等。 ( 10%)
- (2) 准确画出镜圈的水平和垂直基准线。 ( 25%)
- (3) 准确用方框法和基准线法测量两镜圈的几何中心距。 ( 25%)
- (4) 熟练用眼镜制模机和三孔机对衬片打孔制作眼镜模板。 ( 25%)
- (5) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 ( 15%)

### **4. 塑料全框眼镜半自动定配**

评价总标准： 能用半自动磨边机加工出一副合格塑料全框眼镜并完成质检。

具体要求：

- (1) 操作流程熟练、正确。 ( 40%)
- (2) 眼镜各参数符合国家标准。 ( 35%)
- (3) 质检结果记录和自我评价正确。 ( 10%)
- (4) 细节与素养：准备情况， 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 ( 15%)

### **5. 金属全框眼镜全自动定配**

评价总标准： 能用全自动磨边机加工出一副合格金属全框眼镜并完成质检。

具体要求：

- (1) 操作流程熟练、正确。 (40%)
- (2) 眼镜各参数符合国家标准。 (35%)
- (3) 质检结果记录和自我评价正确。 (10%)
- (4) 细节与素养：准备情况， 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 (15%)

## **6. 半框眼镜半自动定配**

评价总标准：能用半自动磨边机加工出一副合格半框眼镜并完成质检。

具体要求：

- (1) 操作流程熟练、正确。 (40%)
- (2) 眼镜各参数符合国家标准。 (35%)
- (3) 质检结果记录和自我评价正确。 (10%)
- (4) 细节与素养：准备情况， 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 (15%)

## **7. 无框眼镜半自动定配**

评价总标准：能用半自动磨边机加工出一副合格无框眼镜并完成质检。

具体要求：

- (1) 操作流程熟练、正确。 (40%)
- (2) 眼镜各参数符合国家标准。 (35%)
- (3) 质检结果记录和自我评价正确。 (10%)
- (4) 细节与素养：准备情况， 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 (15%)

## **8. 双光眼镜半自动定配**

评价总标准：能用半自动磨边机加工出一副合格双光眼镜并完成质检。

具体要求：

- (1) 操作流程熟练、正确。 (40%)
- (2) 眼镜各参数符合国家标准。 (35%)
- (3) 质检结果记录和自我评价正确。 (10%)
- (4) 细节与素养：准备情况， 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 (15%)

## **9. 配装眼镜质量检测、调整和校配**

评价总标准： 能用焦度计和瞳距尺检测判断配装眼镜的质量， 利用工具钳对眼镜进行调整和针对性校配。

具体要求：

- (1) 操作流程熟练、正确。 (30%)
- (2) 能够准确描述各工具钳用途。 (20%)
- (3) 眼镜各参数符合国家标准。 (25%)
- (4) 质检结果记录和自我评价正确。 (10%)
- (5) 细节与素养：准备情况， 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 (15%)

## **模块三 接触镜验配技术模块**

### **1. 角膜曲率半径和屈光力测量**

评价总标准： 能熟练运用角膜曲率计测量被检者角膜曲率半径和屈光力， 能正确提醒被检者注意事项， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述检查结果的意义。 (15%)

(4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，  
适当对被检者的人文关怀等。 ( 15%)

## **2. 裂隙灯显微镜检查**

评价总标准： 能熟练运用裂隙灯显微镜进行常规检查， 能正确提  
醒被检者注意事项， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 ( 10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述检查结果的意义。 ( 15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，  
适当对被检者的人文关怀等。 ( 15%)

## **3. 角膜地形图检查**

评价总标准： 能熟练掌握角膜地形图仪的使用步骤， 能正确提醒  
被检者注意事项， 能正确记录和评价检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、被检者等。 ( 10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和评价正确， 正确叙述检查结果的意义。 ( 15%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，  
适当对被检者的人文关怀等。 ( 15%)

## **4. 球性软镜验配、 摘戴、 护理与配适评估**

评价总标准： 能为合适佩戴球性软镜屈光不正患者验配球性软镜，  
能准确换算软镜处方度数； 能教会初次佩戴者球性软镜的摘戴和护理；  
能对初次佩戴者进行配适评估； 能对初次佩戴者进行球性软镜护理和  
注意事项的宣教。

具体要求：

- (1) 正确验配前检查，排除禁忌症。 ( 15%)
- (2) 验配结果 (20%)
- (3) 教会佩戴者正确护理镜片。 ( 15%)
- (4) 教会佩戴者正确摘戴 ( 15%)
- (5) 配适评估 ( 15%)
- (6) 正确宣教。 ( 10%)
- (7) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 ( 10%)

## **5. 散光软镜验配、 摘戴、 护理与配适评估**

评价总标准： 能为合适佩戴散光软镜屈光不正患者验配散光软镜，能准确换算散光软镜处方度数和判断散光轴向； 能教会初次佩戴者散光软镜的摘戴和护理； 能对初次佩戴者进行配适评估； 能对初次佩戴者进行散光软镜护理和注意事项的宣教。

具体要求：

- (1) 正确验配前检查，排除禁忌症。 ( 15%)
- (2) 验配结果 (20%)
- (3) 教会佩戴者正确护理镜片。 ( 15%)
- (4) 教会佩戴者正确摘戴 ( 15%)
- (5) 配适评估 ( 15%)
- (6) 正确宣教。 ( 10%)
- (7) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 ( 10%)

## **模块四 双眼视功能检查技术模块**

### **1. Worth 4 点检测**

评价总标准： 能正确进行 Worth 4 点检测， 能正确记录和评估检查结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (30%)
- (3) 结果记录和评价正确。 (30%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

### **2. 调节幅度测量**

评价总标准： 掌握移近法测量调节幅度的前提条件， 能用调节尺对被检者进行调节幅度检测， 能正确记录和评价检测结果； 掌握镜片法测量调节幅度的前提条件， 能在综合验光仪上用镜片法对被检者进行调节幅度检测， 能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (40%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (20%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

### **3. 调节反应测量**

评价总标准： 掌握调节反应测量的前提条件， 能在综合验光仪上用 FCC 视标对被检者进行调节反应检测， 能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (40%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (20%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

#### **4. 相对调节测量**

评价总标准： 掌握相对调节测量的前提条件， 能在综合验光仪上对被检者进行相对调节检测， 能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (40%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (20%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

#### **5. 调节灵敏度测量**

评价总标准： 掌握调节灵敏度测量的前提条件， 能正确使用翻转拍对被检者进行调节灵敏度检测， 能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (40%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (30%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，

保持工作位整洁等。 (20%)

## 6. 遮盖试验和角膜映光试验

评价总标准：能通过交替遮盖判断被检者是正位眼还是斜位眼，能通过遮盖去遮盖判断被检者是斜视还是隐斜视；能通过角膜映光试验判断被检者是正位眼还是斜位眼，能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、环境，检测距离正确、被检者准备妥当等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (50%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (25%)
- (4) 细节与素养：熟练度，仪表仪态，操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (15%)

## 7. 棱镜分离法检测眼位

评价总标准：掌握棱镜分离法检测眼位的前提条件，能在综合验光仪上用棱镜分离法对被检者进行远近眼位检测，能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求：能正确准备用物、环境，检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (50%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (10%)
- (4) 细节与素养：熟练度，仪表仪态，操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

## 8. 马氏杆法检测眼位

评价总标准：掌握马氏杆法检测眼位的前提条件，能在综合验光仪上用马氏杆法对被检者进行远近眼位检测，能正确记录和评价检测

结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (10%)
- (2) 检测流程正确。 (60%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (10%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

## **9. AC/A 功能检测**

评价总标准： 能在综合验光仪上用棱镜分离法对被检者进行远近眼位检测，能用计算法和梯度法检测被检者 AC/A 功能， 能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)
- (2) 检测流程正确。 (50%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (10%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生，保持工作位整洁等。 (20%)

## **10. 水平聚散力测量**

评价总标准： 掌握水平聚散力测量的前提条件， 能在综合验光仪上用旋转棱对被检者远近水平滑聚散力进行测量， 能正确记录和评价检测结果。

具体要求：

- (1) 准备工作符合要求： 能正确准备用物、环境， 检测距离正确、被检者准备妥当等。 (20%)

- (2) 检测流程正确。 (40%)
- (3) 结果记录和分析正确。 (20%)
- (4) 细节与素养： 熟练度， 仪表仪态， 操作完成清理台面卫生， 保持工作位整洁等。 (20%)

## 五、抽考方式

- 1. 按学院要求比例随机抽取本专业学生参与考核。
- 2. 学生随机抽取两个模块， 保证每个模块均有学生参考。
- 3. 学生根据抽取模块， 在每个模块随机抽取一道试题组成一套试题， 考核时长达到 1~3 个小时。

## 六、附录

### 1. 相关法律法规（摘录）

根据《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》（国发〔2019〕4号）和湖南省教育厅《关于加强新时代高等职业教育人才培养工作的若干意见》（湘教发〔2018〕38号）精神，为全面提高高职高专院校学生专业技能水平，提升人才培养质量，推动高等职业教育有效服务经济社会发展，现就加强高职高专院校学生专业技能考核工作提出如下意见。

制定专业技能考核标准。参照国家职业标准、行业（企业）技术标准与技术规范、国家（省级）教学标准、省级专业技能考核标准，结合学校专业特色，科学制定校级专业技能考核标准。考核标准的内容选取应科学、合理，具有较强的可操作性，在重点考核学生专业技能水平的同时，要高度关注职业素养的评价。考核标准应根据专业技术进步和经济社会发展动态，适时组织修订，体现职业岗位工作的新要求和职业教育发展的新趋势。

在标准开发过程中要注重校企合作、校校合作，开发团队成员至

少 30%来自相关行业企业， 其中， 至少聘请 1 名在行业企业中有影响力专家作为标准开发首席专家， 确保岗位要求在考核标准中落地。要充分发挥学校学术委员会在标准开发中的指导、评定和咨询作用，标准开发完成后， 要组织校内外专家进行论证， 论证专家中校外专家不少于 1/3， 严把标准开发质量关。我厅将在湖南省职业教育与成人教育网上开辟专栏， 向社会公布各校制定的专业技能考核标准， 接受社会各方的评价和监督，并组织专家对标准进行评价。

## 2. 相关规范与标准（摘录）

### （1）眼镜验光员国家职业标准摘录

#### 职业概况

1.1 职业名称： 眼镜验光员

1.2 职业定义

使用验光仪器及辅助设备，对眼睛进行视力检查和屈光度检测，并开具矫正处方的人员。

1.3 职业等级

本职业资格共分五级， 分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.4 职业能力特征

有一定的分析、判断和计算能力； 形体感、色觉感、空间感强，手指、手臂灵活。

1.5 鉴定方式

本职业等级考核分为理论知识考核和技能考核两种方式。理论知识考核采用笔试， 技能考核采用现场实际操作考核。两门考核均采用百分制， 皆达 60 分者为合格。技师和高级技师还须进行综合评审。

#### 基本要求

##### 2.1 职业道德

## 2.1.1 职业道德基本知识

### 2.1.2 职业守则

- (1) 遵纪守法，敬业爱岗。
- (2) 工作认真负责，自觉履行职责。
- (3) 文明礼貌，热情待客，全心全意为消费者服务。
- (4) 刻苦学习，勤奋钻研，掌握现代知识和技能。
- (5) 谦虚谨慎，团结协作，主动配合。
- (6) 遵守操作规程，爱护仪器设备。

## 2.2 基础知识

### 2.2.1 眼科学知识

- (1) 眼球的解剖和生理。
- (2) 眼附属器解剖和生理。
- (3) 影响视力的常见眼病。

### 2.2.2 几何光学知识

- (1) 基本概述。
- (2) 透镜及成像。
- (3) 三棱镜。

### 2.2.3 眼镜光学知识

- (1) 球、柱透镜、三棱镜的光学特性。
- (2) 球柱镜片的联合及转换。
- (3) 有效镜度。
- (4) 差异三棱镜效应。

### 2.2.4 眼屈光学知识

- (1) 眼屈光系统。
- (2) 调节与集合。
- (3) 屈光不正。

### 2.2.5 眼镜商品知识

(1) 眼镜架概述。

(2) 眼镜片概述。

(2) 眼镜定配工国家职业标准摘录

### 1.1 职业名称

眼镜定配工。

### 1.2 职业定义

操作光学加工机械设备，进行眼镜研磨、 加工和维修的人员。

### 1.3 职业等级

本职业资格共分四级， 分别为初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）。

### 1.4 职业能力特征

有一定的分析、判断和计算能力； 形体感、空间感强， 手指、手臂灵活。

### 1.5 鉴定方式

本职业等级考核分为理论知识考核和技能考核两种方式。理论知识考核采用笔试， 技能考核采用现场实际操作考核。两门考核均采用百分制， 皆达 60 分者为合格。技师鉴定还须进行综合评审。 2. 基本要求

## 2.1 职业道德

### 2.1.1 职业道德基本知识

### 2.1.2 职业守则

(1) 遵纪守法， 敬业爱岗。

(2) 工作认真负责， 自觉履行职责。

(3) 文明礼貌， 热情待客， 全心全意为消费者服务。

(4) 刻苦学习， 勤奋钻研， 不断提高自身素质。

(5) 谦虚谨慎，团结协作，主动配合。

(6) 遵守操作规程，爱护仪器设备。

## 2.2 基础知识

### 2.2.1 加工工艺知识

(1) 机械基础知识。

(2) 眼镜加工工艺知识。

### 2.2.2 眼镜商品知识

(1) 眼镜架概述。

(2) 眼镜片概述。

(3) 眼镜商品销售知识。

### 2.2.3 几何光学知识

(1) 基本概念。

(2) 透镜及成像。

(3) 三棱镜。

### 2.2.4 眼镜光学知识

(1) 球、柱透镜、三棱镜的光学特性。

(2) 球柱镜片的联合及转换。

(3) 有效镜度。

(4) 三棱镜效应。

### 2.2.5 眼科学知识

(1) 眼的解剖。

(2) 影响视力的常见眼病。

### 2.2.6 眼屈光学知识

(1) 眼屈光系统。

(2) 调节与集合。

(3) 屈光不正。